

# КЕСТОПУР 1050

## Полиуретановый клей

### СВОЙСТВА

**Кестопур 1050** представляет собой однокомпонентный полиуретановый клей для склеивания дерева. Клей удовлетворяет требования по норме EN 301/302, и он одобрен для производства несущих деревянных конструкций. (Norsk Träteknisk Institutt (NTI), 2005.) Клей также удовлетворяет требования по водостойкости в соответствии с нормой EN 204, нагрузкой группой D4.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- склеивание ламеллярного бревна
- продольно-шиповое соединение
- конструкционная древесина
- объекты, требующие хорошей влагостойкости
- склеивание влажной древесины

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удельный вес .....	ок. 1,1 кг/дм <sup>3</sup>
Цвет .....	светлый
Вязкость.....	5000 мПас (Брукфильд РВТ, 20°C)
Количество клея.....	150...300 г/м <sup>2</sup>
Время открытой выдержки....	не более 10-15 мин. при 20°C
Время сжатия <sup>(1)</sup> .....	не менее 1-1,5 часов при 20°C
Давление сжатия .....	0,5...1,0 Н/мм <sup>2</sup>
Влажность дерева .....	10...20 % (рекомендуем влажность ок. 14 %)

Существующие условия – температура и влажность древесины и воздуха, впитываемость материала и количество клея сильно влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. До применения клея в производственном масштабе необходимо производить испытания по определению оптимального времени сжатия и прочности kleевого шва. Повышенная температура сокращает время сжатия.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Склейываемые поверхности должны быть очищенными от пыли и грязи. Клей наносится ровным слоем валиком, шпателем или другим инструментом для нанесения клея на одну из поверхностей. Удалить свежие пятна клея сухой тряпкой и очистить поверхности ацетоном или ксилолом. Высохший клей удаляется только механически.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При использовании клея Кестопур 1050 следует применять защитные перчатки. При напылении и при температуре более чем +40°C следует использовать респиратор и обеспечить хорошую вентиляцию. По просьбе о продукте можно получить паспорт по технике безопасности.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить клей в сухом и прохладном (+10...+25°C) помещении. Защитить от света. Рекомендуемый срок хранения неоткрытой оригинальной упаковки 2-3 месяца при 20°C, а при 30°C – 1...1,5 месяцев.

## **KESTOPUR 1050**

### **ВНИМАНИЕ**

При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)3 280 81 11.

2/05